



# Ministero dell' Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

**B A R I**

Laboratorio Estintori

All' attenzione del  
CTA Caporale Gerardo  
Responsabile del Settore  
SEDE

e.p.c. Al Sig. Comandante Provinciale  
Dott. Ing. Giovanni Micunco  
SEDE


*e.p.c. All' Aug. Cuzzio E. Sede*

Oggetto: Adeguamento alla normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro del  
Laboratorio Estintori

Il sottoscritto Cs Mario Pascale, coordinatore dei laboratori ARA ed Estintori presso questo Comando Provinciale, fa presente alla SV in qualità di responsabile del settore che il laboratorio in oggetto non può continuare correttamente la propria attività per la precaria condizione dell'ambiente, in quanto si opera a contatto di sostanze e materiali che sprigionano particelle di polvere potenzialmente dannose per le vie respiratorie.

Questo in considerazione anche del fatto che tutte le apparecchiature in dotazione al Laboratorio Estintori non sono a norma come specificato nel DP che regola la materia.

A seguito di quanto esposto si sottolinea che non potendo il personale addetto operare nei termini di sicurezza previsti, il Laboratorio dovrà sospendere temporaneamente la propria attività in attesa del ripristino dei normali standard di sicurezza.



Cs Mario Pascale  
Coordinatore lab. Ara-Estintori